



Identificación y Evaluación de Riesgos	
Modelo Pesca	Enmalle
Embarque	Diciembre 2009

Índice

Riesgos durante las maniobras

- Localización balizas
- Embarcar baliza
- Embarque muerto
- Virado de la red
- Desenmallar captura
- Planeado de la red
- Traslado del muerto
- Largado baliza
- Largado muerto
- Largado de la red
- Eviscerado

- Equipos de protección conforme a la norma
- Establecer instrucciones de trabajo seguro
- Formación específica al tripulante

Acción

Embarque del muerto



Identificación de Riesgos Asociados a la acción

Riesgos que afectan a la Seguridad, Ergonomía y Psicosociología

Esp. Sens.

Higiene

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
X	X					X		X				X						X							X									

Puestos de Trabajo

Marineros

Factor de Riesgo

- Cuando el muerto llega a la borda se para la maquinilla y se sube el muerto a mano

Riesgos

Valoración del Riesgo:

S P MR

01	Caídas al mar	3	1	3
04	Caídas de objetos en manipulación	3	1	3
13	Sobreesfuerzos	2	2	3

Posibles acciones de mejora

- Línea de vida en caso de mala mar
- Marcas de señalización de cercanía del muerto en el cabo de virado
- Marinero vigilando que avise cuando llega el muerto

- Equipos de protección conforme a la norma
- Establecer instrucciones de trabajo seguro
- Formación específica al tripulante

Acción

Virado de la red



Identificación de Riesgos Asociados a la acción

Riesgos que afectan a la Seguridad, Ergonomía y Psicología

Esp. Sens.

Higiene

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
								X	X	X		X									X				X									

Puestos de Trabajo

Marinero

Factor de Riesgo

- Un marinero vira la red con la maquinilla, prestando especial atención a la llegada de capturas, de descartes y prestando especial atención a que no haya empachos y no se crucen los dos cabos de la red
- Quitar vueltas a la red

Riesgos

Valoración del Riesgo:			S	P	MR
10	Proyección de fragmentos de partículas		2	1	2
09	Golpes al quitar las vueltas de la red		1	2	2
11	Atrapamiento por o entre objetos (por maquinilla)		3	1	3
13	Sobreesfuerzos (al quitar las vueltas a la red)		1	1	1
22	Accidentes causados por seres vivos		2	1	2
26	Riesgos ergonómicos		2	2	3

Posibles acciones

de mejora	<ul style="list-style-type: none">  Guantes  Gafas  Halador más seguro y ergonómico (halador de rodillos duplex)  Equipos de protección conforme a la norma  Establecer instrucciones de trabajo seguro  Formación específica al tripulante
------------------	---

Acción	<u>Desenmallar las capturas</u>  																																		
Identificación de Riesgos Asociados a la acción																																			
Riesgos que afectan a la Seguridad, Ergonomía y Psicosociología																												Esp. Sens.	Higiene						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
								X													X														X
Puestos de Trabajo		Marinero																																	
Factor de Riesgo		 Cuando llega una captura se detiene el virado para desenmallar la captura de forma manual																																	
Riesgos		Valoración del Riesgo:																												S	P	MR			
		09	Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herramientas																												1	1	1		
		22	Accidentes causados por seres vivos																												1	2	2		
		34	Agentes biológicos																												1	1	1		
Posibles acciones																																			

de mejora	<ul style="list-style-type: none">  Despesca en los lugares destinados para ello. Mesa regulable en altura  Equipos de protección conforme a la norma  Establecer instrucciones de trabajo seguro  Formación específica al tripulante
------------------	---

Acción	<p style="color: purple; font-weight: bold; margin: 0;"><u>Planeado de la red</u></p>  																																		
Identificación de Riesgos Asociados a la acción																																			
Riesgos que afectan a la Seguridad, Ergonomía y Psicosociología																												Esp. Sens.	Higiene						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
X									X	X																	X								X
Puestos de Trabajo	Marineros																																		
Factor de Riesgo	<ul style="list-style-type: none">  Dos marineros van desenredando la red antes de que llegue a la planeadora para que quede bien estibada  Supervisión de la estiba que se realiza con la planeadora, marinero subido en la borda  Estiba manual de la red 																																		
Riesgos	Valoración del Riesgo:																												S	P	MR				
	01	Caídas a distinto nivel																												3	1	3			
	10	Proyección de fragmentos de partículas																												2	1	2			
	11	Atrapamiento por o entre objetos (preguntar fuerza)																												3	1	3			
	26	Riesgos ergonómicos (estiba manual)																												2	2	3			
34	Agentes biológicos																												2	1	2				
Posibles acciones																																			

de mejora	<ul style="list-style-type: none">  Manguitos  Limitador de par para evitar atrapamientos  Equipos de protección conforme a la norma  Establecer instrucciones de trabajo seguro  Formación específica al tripulante
------------------	--

Acción	<p style="color: purple; text-decoration: underline;">Traslado de la piedra de fondeo</p> 																																		
Identificación de Riesgos Asociados a la acción																																			
Riesgos que afectan a la Seguridad, Ergonomía y Psicosociología																											Esp. Sens.	Higiene							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
			X									X															X								
Puestos de Trabajo			Marinero																																
Factor de Riesgo			<ul style="list-style-type: none">  Una vez que la piedra de fondeo está a bordo se traslada a popa para prepararlo para el largado 																																
Riesgos			Valoración del Riesgo:																											S	P	MR			
			04	Caída de objetos en manipulación																									2	2	3				
			13	Sobreesfuerzos																									2	1	2				
			26	Riesgos ergonómicas																									2	2	3				
Posibles acciones de mejora			<ul style="list-style-type: none">  Sistema de traslado del fondeo, gancho, carril, carrito, etc.  Botas con puntera reforzada  Equipos de protección conforme a la norma 																																

--	--

Acción	Eviscerado 																																	
Identificación de Riesgos Asociados a la acción																																		
Riesgos que afectan a la Seguridad, Ergonomía y Psicosociología																												Esp. Sens.	Higiene					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
								X														X												X
Puestos de Trabajo	Marinero																																	
Factor de Riesgo	 Un marinero eviscera las capturas, tira las vísceras por la borda y las estiba en las cajas																																	
Riesgos	Valoración del Riesgo:																												S	P	MR			
	09	Golpes, cortes y pinchazos con objetos o herramientas																												2	1	2		
	22	Accidentes causados por seres vivos																												1	1	1		
	34	Por agentes biológicos																												2	1	2		
Posibles acciones de mejora	<ul style="list-style-type: none">  Adecuación de operativa  Equipos de protección conforme a la norma  Establecer instrucciones de trabajo seguro  Formación específica al tripulante 																																	

Nota:

En la Evaluación los valores de Probabilidad y Gravedad de los Riesgos Identificados están condicionados por la meteorología, estado de la mar y visibilidad.